
B Macro ISO 机床

目录

- 1 让您的程序更智能！3
 - 1.1 “B Macro”是什么？3
 - 1.2 您知道吗？3
- 2 B Macro 基本说明.....4
 - 2.1 变量4
 - 2.2 算术和逻辑运算5
 - 2.3 连接和重复6
 - 2.4 子程序8
 - 2.5 显示警报9
 - 2.6 显示消息9
- 3 具体应用示例10
 - 3.1 零件抽样10
 - 3.2 系列零件11
 - 3.3 你自己的加工宏12
 - 3.4 不连续机床清洗14
 - 3.5 默认机床停止15
- 4 最好知道16
 - 4.1 循环时间16
 - 4.2 Tornos 培训16
 - 4.3 FANUC 说明16

1 让您的程序更智能！

1.1 “B Macro” 是什么？

B Macro 是一种编程语言，其参数由 FANUC 数控装置设置。全部最新的 ISO 机床都免费内置了这种语言。它让您的程序更智能。我们将在第 3 章提供具体的使用范例。最重要的是不要被表面迷惑，首次阅读时会感觉很复杂，但实际日常程序的使用极为简单。

1.2 您知道吗？

B Macro 是一种非常简单的编程语言，它为您提供了大量可能性。例如，大部分 ISO 机床里 Tornos 宏都由两万多行这种语言的代码组成。

2 B Macro 基本说明

2.1 变量

为让程序智能，您要能将数值替换为变量。
变量是可赋值的信息段。
变量语法可通过“#”号及其识别码识别。

变量示例：#153

为变量赋值的示例： #153 = 12.4（这里，变量 #153 赋值 12.4）
变量赋值后，就可以进行加乘运算、可以用作位置或速度信息、作为馈送，甚至用作条件表达式。

以下是您可以使用的变量。

Null 变量：

Null 变量是从不赋值的变量。

变量是：#0

局部变量：

局部变量是在您退出已赋值程序后被初始化为“零”的变量。

这些变量是：#1 - #33

每个通道的全局变量：

每个通道的全局变量是在退出变量已赋值的程序时不会重置为“零”的变量。
事实上，这些变量按通道意味着，为变量赋值时，该值仅在为变量赋值的通道里。

这些变量是：#150 - #199

通用全局变量：

通用全局变量是在退出变量已赋值的程序时不会重置为“零”的变量。
事实上，称为通用变量意味着，为变量赋值时，这个变量将机床的所有通道中包含此值。

这些变量是：#600 - #699

系统变量：

系统变量可用于读写数控数据，比如对刀变量、轴位置数据等。
欲了解更多系统变量信息，请参阅 FANUC 说明。

这些变量是：> #1000

提示与技巧

2.2 算术和逻辑运算

算术运算

最常用的算术运算是：

加	"+"
减	"-"
乘	"*"
除	"/"

使用示例： #603 = [#601 + #602] / 4

功能：

最常用的功能是：

正弦	"SIN[#...]"
余弦	"COS[#...]"
正切	"TAN[#...]"
平方根	"SQRT[#...]"
绝对值	"ABS[#...]"
功率	"POW[#..., #...]"
向下取整到下一个数	"FIX[#...]"
圆整值	"ROUND[#...]"

使用示例： #603 = COS[#602]

注意：角度单位是度。例如：90 度和 30 分写做 90.5 度。

关系操作符：

关系操作符可用于条件表达式的两个变量比较。

关系操作符是：

等于	"EQ"
不等于	"NE"
大于	"GT"
大于等于	"GE"
小于	"LT"
小于等于	"LE"

逻辑运算：

逻辑运算可以在一个条件表达式中测试多个条件。

最常用的逻辑运算是：

逻辑与	"AND"
逻辑或	"OR"

提示与技巧

2.3 连接和重复

"GOTO"条件说明:

位于行开始位置的指令"Nn"可表示块编号。
指令"GOTO n"很容易理解，GOTO 5 表示：直接跳到块 N5。

使用示例:

条件指令"IF" - "THEN":

指令"IF"表示：仅当条件表达式成立时，接下来的程序才执行。
指令"THEN"表示“则”。

使用示例:

IF [#600 EQ #601] THEN #602 = 18 如果 #600 的值和 #601 相同，则 #602 被赋值为 18

注意: "EQ" 可被替换为其他关系操作符

条件指令"IF" - "GOTO":

指令"IF"表示：仅当条件表达式成立时，接下来的程序才执行。
指令"GOTO"表示前往。

使用示例:



注意: "EQ" 可被替换为其他关系操作符

提示与技巧

重复指令 "WHILE":

指令"WHILE"表示循环。
指令"DO"表示进行。

使用示例:

```

WHILE [#600 GT #601] DO1
  G0 X2 T35
  M103 S200
  G0 Z6
  ...
  ...
  #601 = #601 + 1
END1
    
```

} 仅当#600 大于#601 时，这部分程序由数控执行。
} (#601 的值增加将导致跳出循环)

注意: "GT" 可被替换为其他关系操作符

内嵌循环示例:

```

WHILE[...] DO1
  ...
  ...
  WHILE[...] DO2
    ...
    ...
    WHILE[...] DO3
      ...
      ...
      ...
      END3
    ...
    ...
    END2
  ...
  ...
  END1
    
```

注意: 最多三个循环可逐级内嵌。

提示与技巧

2.4 子程序

子程序的优点:

子程序的主要优点是可以重复调用而无需重新编写代码。因此，它能在单一程序中重复调用，也可在多个不同程序中调用。

子程序的第二个优点是，用户可以在子程序内用参数设置自变量。

子程序调用:


子程序与主程序编码、命名和转移到机床的方法相同。

命名范例"O8641"。

调用子程序可使用功能 G65 Pn {An Bn Cn ...}.

示例:

G65 P8641 A12 B16.4 C2 子程序O8641 被调用，自变量A, B, C 被发送至子程序。



子程序的自变量:

子程序中发送参数设置自变量是可选的。如果您希望使用它们，自变量的值根据以下表格中本地变量自动发送。

地址	变量编号	地址	变量编号	地址	变量编号
A	#1	I	#4	T	#20
B	#2	J	#5	U	#21
C	#3	K	#6	V	#22
D	#7	M	#13	W	#23
E	#8	Q	#17	X	#24
F	#9	R	#18	Y	#25
H	#11	S	#19	Z	#26

2.5 显示警报

数控也可显示警报如下：

#3000 = 1 (ALARM)

当数控达到该块，则显示警报 "MC3001 ALARM" 并阻止译码。

使用示例：

```
IF [#600 GE 0] GOTO 10  
    #3000 = 2 (负值错误)  
N10
```

如果 #600 小于 0，则显示警报 "MC3002 NEGATIVE VALUE ERROR" 并阻止译码。

2.6 显示消息

数控也可显示消息如下：

#3006 = 1 (消息)

当数控到达该块，则显示消息 "MESSAGE" 且不会阻止译码。

使用示例：

```
IF [#600 GE 0] GOTO 10  
    #3006 = 2 (小心负值)  
N10
```

如果 #600 小于 0，则显示消息 "CAUTION NEGATIVE VALUE" 且不会阻止译码。


3 具体应用示例

3.1 零件抽样

我们设想一下，您正在生产一系列零件，并需要每 20 个循环进行一次零件检查。
我们看看 B Macro 如何提供帮助。

原理：

原理就是已 19 次将零件弹入机床内的捕捉器，一次置于零件传送带上，所以可以在机床外进行检查。



编程

计数器主轴通道


```

#600 = 0           (循环计数器初始化)
#601 = 20         (每循环数要检查的零件)
#602 = 500       (位置 X4 弹出系列零件)
#603 = 632      (用于检查的位置 X4 弹出系列零件)
...
...
N1 M120          (循环开始)
IF [#600 EQ #601] THEN #600 = 0
#600 = #600 + 1  (反增量)
...
...
IF [#600 EQ #601] GOTO 10
G53 X500        (不同于从 X500 第 20 次弹出的循环)
GOTO 11
N10
G53 X632        (X630 20 次弹出的循环数)
N11
M84             (弹出)
...
...
M121           (循环结束)

```

提示与技巧

3.2 系列零件



设想您正在生产一系列螺丝。
 所有螺丝除了长度"L"外都相同。
 生产所有螺丝使用一套程序，而不是每种螺丝一个程序，这很有意义。

通道 1

```

#600 = 53427 (螺丝 ID 号 53426, 53427, 53428, ...)
IF [#600 EQ 53426] GOTO 5
IF [#600 EQ 53427] GOTO 10
IF [#600 EQ 53428] GOTO 15
IF [#600 EQ 53429] GOTO 20
IF [#600 EQ 53430] GOTO 25
N5 #601 = 10 (螺丝 53426 长度 "L")
GOTO 30
N10 #601 = 12 (螺丝 53427 长度 "L")
GOTO 30
N15 #601 = 15 (螺丝 53428 长度 "L")
GOTO 30
N20 #601 = 20 (螺丝 53429 长度 "L")
GOTO 30
N25 #601 = 22 (螺丝 53430 长度 "L")
N30
G800 A10 B[6+#601] C[#601+2] (周期数据: 零件长度, C: (零件拾取长度))
...
...
N1 M120 (循环开始)
...
...
G0 X5 Z2 T12 D0
G1 Z-#601 F0.06 (车削间距)
G1 X12
...
...
G78 P020060 Q500 R0.02 (螺纹加工)
G78 X4.2 Z-[#601-3] R0 P4300 Q900 F0.7 (螺纹加工)
...
...
M121 (循环结束)
...
    
```


这样，你只需要改变程序第一行的 ID 编码就可以改变螺丝尺寸。

3.3 你自己的加工宏

假设你需要定时为部分零件编写通道，其间需要计算几个标点。为了更省心，你可以编写自己的加工宏。



编写宏：



主程序

```
...
G65 P8512 A2 B0.1 C0.25 D1.15 E30 F0.05 R0.6 X12 Z36 (子程序 O8512 调用)
...
```

子程序 O8512 (加工宏)

```

(***) 变量储存 (***)
#600 = #1          (变量 A)
#601 = #2          (变量 B)
#602 = #3          (变量 C)
#603 = #7          (变量 D)
#604 = #8          (变量 E)
#605 = #9          (变量 F)
#606 = #18         (变量 R)
#607 = #24         (变量 X)
#608 = #26         (变量 Z)
#609 = 2           (安全常数)

(***) 计算 P0 (***)
#611 = #607 + #609
#612 = -[ABS[#608] - #600 - [[#609/2]/[TAN[#604]]]] (P0 X)
                                                    (P0 Z)

(***) 计算 P1 (***)
#613 = #607          (P1 X)
#614 = -[ABS[#608] - #600] (P1 Z)

(***) 计算 P2 (***)
#615 = #607 - [#602 * 2] (P2 X)
#616 = -[ABS[#608] - #600 + [#602/TAN[#604]]] (P2 Z)

(***) 计算 P3 (***)
#617 = #615          (P3 X)
#618 = -[ABS[#608] + #601 - #606] (P3 Z)

(***) 计算 P4 (***)
#619 = #615 + [#606 * 2] (P4 X)
#620 = -[ABS[#608] + #601] (P4 Z)

(***) 计算 P5 (***)
#621 = #607 + [#603 * 2] (P5 X)
#622 = -[ABS[#608]] (P5 Z)

(***) ISO 代码 (***)
G90 G95
G0 Y0
G0 X#611 Z#612 (P0)
G1 X#613 Z#614 F#605 (P1)
G1 X#615 Z#616 ,R#606 F#605 (P2)
G1 X#617 Z#618 F#605 (P3)
G2 X#619 Z#620 I#606 K0 F#605 (P4)
G1 X#621 Z#622 F#605 (P5)

M99 (子程序退出)

```

3.4 不连续机床清洗

假设您正在生产一系列零件，您需要定时清理机床内部以便弹出切屑。我们看看 B Macro 如何提供帮助。

原理：

原则就是用高压水枪定时清洁切削工具，但不连续运行清洁程序。

采用这个流程的优点就是降低噪音、减少工厂用电量。

在下面的例子中，我们也借机用空气清洁了计数器主轴夹头。

计数器主轴通道	
#600 = 0	(循环计数器初始化)
#601 = 100	(每循环数清洁机床)
...	
N1 M120	(循环开始)
IF [#600 EQ #601] THEN #600 = 0	(在第 100 个循环，将计数器复位至 0)
#600 = #600 + 1	(反增量)
...	
M11	
M84	(从副主轴夹头上弹出零件)
...	
...	
IF [#600 NE #601] GOTO 10	(每 100 个循环，代码最高运行到 N10)
M532 M11 M1	(阀 1 开启)
M532 M1 M1	(启动高压泵)
G4 X4	(刀具系统 1 清洁)
M532 M11 M0	(阀 1 关闭)
M532 M12 M1	(阀 2 开启)
G4 X4	(刀具系统 2 清洁)
M532 M12 M0	(阀 2 关闭)
M532 M13 M1	(阀 3 开启)
G4 X4	(刀具系统 3 清洁)
M532 M13 M0	(阀 3 关闭)
M841 M2 M3000	(关闭高压泵)
N10	(副主轴中心风机 - 3 秒 用于夹头清洁)
...	
...	
M121	
...	(循环结束)

3.5 默认机床停止

假设您的机床整周都在生产，但您希望周六晚上停止生产避免工具过度生产零件而导致的磨损，周一早上再重新开始。

当然，对您来说最好不要周六晚上再去工厂停止机床。我们看看 **B Macro** 如何提供帮助。

原理：

原理就是每个周期都检查数控的日期和时间，并在设定的日期和时间停止机床。

在下面的例子中，我们将停止机床。

在以下日期： 24.06.2017 (#600)

以下时间： 20:35:00 (#601)

通道 1	
#600 = 203500	(停机时间：小时 - 分钟 - 秒)
#601 = 20170624	(机床停机日期：年 - 月 - 日)
...	
...	
N1 M120	(循环开始)
...	
...	
IF [#601 NE #3011] GOTO 10	(检查今天是否为机床停机日期)
IF [#600 LT #3012] GOTO 10	(检查机床停止时间是否已过)
M105	(主轴停止)
M405	
M1105	
M9	(送油结束)
M0	(循环停止)
N10	
M121	(循环结束)
...	

注意：#3011 = 系统变量表示当前数控日期（年月日）

#3012 = 系统变量表示当前数控时间（年月日）

4 最好知道

4.1 循环时间

我们建议您在加工循环前将所有流程都用 B macro 编码（在 M120 之前）。这会最大程度的减少因条件和运算可能造成的循环时间浪费。

4.2 Tornos 培训

也许您会对 Tornos 提供的参数编码培训组合感兴趣，这样您就可以成为真正的专家，从而充分高效的使用这种语言。

4.3 FANUC 说明

FANUC 说明 B-63944 全面介绍了该语言的所有可能用法。